

CHARAKTERYSTYKA

Gładki, uniwersalny podkład alkidowy przeznaczony do użytkowania jako podkład, podkład wyrównujący (wygładzający) oraz międzywarstwa.

ZASTOSOWANIE

FUTURA 3 jest przewidziany do gruntowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: ramy okienne, drzwi, meble ogrodowe, karton, płyty pilśniowe, płyty gipsowe i inne płyty konstrukcyjne. Również odpowiedni jest jako podkład na grzejniki, rury, oprawy oświetleniowe i inne części stalowe (także powierzchnie ocynkowane), szkło, płytki ceramiczne, plastik oraz powierzchnie malowane farbami utwardzanymi kwasem. Może być używany jako farba sufitowa.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 50% obj.

Zużycie praktyczne

Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-10 m²/l.
Przy malowaniu świeżej płyty wiórowej: 5-6 m²/l.

Gęstość

ok. 1,4 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% wilgotności względnej**- pyłosuche**

po 1 godz.

- ponowne pokrycie

po 24 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz

TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

Wykończenie

gładkie

Kolor

Biały i baza 3. Można mieszać z pastami barwiącymi, dokładność odcienia nie jest pełna.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	Usunąć z powierzchni luźne części, kurz i brud. Powierzchnie ze stali oczyścić z rdzy przy pomocy szczotki drucianej. Usunąć słabe i źle przylegające powłoki malarskie oraz wszelkie warstwy farb lateksowych. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć wszelkie pozostałości.
Nakładanie	Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę. Przy malowaniu drewna farbę należy w razie konieczności rozcieńczyć ok. 5-10% używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Użyć dysz do natrysku bezpowietrznego 0.013-0.020". Przy natrysku rozcieńczyć farbę do 5-15% obj., używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500.
Warunki podczas nakładania	Powierzchnia malowana musi być sucha. W czasie nakładania farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna wynosić powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza - poniżej 80%.
Warstwa nawierzchniowa	Powierzchnia zagruntowana może być pokryta następnego dnia farbami wykończeniowymi z serii FUTURA lub farbami dyspersyjnymi.
